




RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA MAYODEL 2013	
	
OBRAS DE SEMAFORIZACION EN RETORNOS	
	
ESTACION PQP	
PORTAL DEL NORTE EN REDISEÑO	

	PARQUE ESTACION UIS ENTRADA CARRERA 26	
		
FALTA DE ROCERIA EN INTERCAMBIADORES		OBRAS DE REHABILITACION EN EL BARRIO EL DIAMANTE

	
OBRAS DE REHABILITACION EN GIRON	
	
OBRAS DE REHABILITACION EN FLORIDABLANCA	

 A photograph of a construction site on a street. Two workers in high-visibility vests and hard hats are visible. A red truck is parked on the left, and a yellow and black striped barrier is in the foreground. A sign with text is visible in the background.	 A photograph of a street view. On the left, there are buildings with colorful facades (yellow, red, green). On the right, there are hills. The street is paved and appears to be under construction or recently completed.
OBRAS DE REHABILITACION EN PIEDECUESTA	