

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA ABRIL DEL 2013




ESTADO DE RUTAS ALIMENTADORAS EN FLORIDBLANCA




UTILIZACION DEL SISTEMA ESPECIALMENTE EN HORAS
PICO



ESTACION PQP



PARQUE ESTACION UIS ENTRADA CRA 25



PARQUE ESTACION UIS ENTRADA CARRERA 26



FALTA DE ROCERIA EN INTERCAMBIADORES



FALTA DE ROCERIA EN SEPARADORES.

