

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA SEPTIEMBRE DEL 2013



SE DEBE REALIZAR PERMANENTEMENTE ROCERIA EN EL SEPARADOR Y RETORNOS



TRABAJOS DE DEMOLICION DE VIVIENDAS ADQUIRIDAS EN EL PARQUE ESTACION UIS.



INUNDACIONES EN LA ESPAÑOLITA



EVASION EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA SEPTIEMBRE DEL 2013



OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTE DE GIRON- POSTE DE LA LUZ PENDIENTE DE TRASLADAR



REHABILITACION EN LA AVENIDA CANEYES GIRON



OBRAS DE REHABILITACION RUTAS ALIMENTADORAS EN GIRON.

OBRAS DE REHABILITACION EN GIRON

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA SEPTIEMBRE DEL 2013



ESTADO DE LAS VIAS EN LA CIUDADELA A REHABILITAR



OBRAS DE REHABILITACION EN PIDEDUCUESTA