

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA OCTUBRE DEL 2013



SE REALIZARON LABORES DE ROCERIA EN RETORNOS



INUNDACIONES EN LAS ESTACIONES CENTRALES EN LA AUTOPISTA SECTOR PIEDECUESTA-FLORIDA.



DETERIORO DE LA CALZADA EN LA AUTOPISTA QUE PONE EN RIESGO AL USUARIO

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA OCTUBRE DEL 2013



PUENTE RINCON DE GIRON TERMINADO

25 10 2013

OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTE DE GIRON



ESTADO DE LAS VIAS EN LA CIUDADELA A REHABILITAR



OBRAS SUSPENDIDAS DE PQP

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA OCTUBRE DEL 2013



DEMARCAACION DE PARADAS EN BUCARAMANGA.



ESTADO DE ESTACIONES CENTRALES Y FALTA DE
DEMARCAACION



UBICACIÓN DEL PORTAL DEL NORTE



VIA CALLE 11 CONEXA AL PORTAL DEL NORTE

RESEÑA FOTOGRAFICA PROYECTO METROLINEA OCTUBRE DEL 2013



UBICACIÓN DEL PORTAL DE GIRON



PLANTA DEL PRIMER PISO DEL PORTAL DE GIRON